

## 【SILCA ブランクキー新番完成のご案内】

発売日をお間違えないようお願い致します。

品番	純正メーカー名	発売日
TP36	TOYOTA	平成24年8月20日(月)
TP37		
TP38		
TP39	NISSAN	
TP40	HONDA	
TP41		
TP42	MITSUBISHI	
TP43		
TP44	SUBARU	
TP45	SUZUKI	
TP46		
TP47		
TP48	MAZDA	
TP49	YAMAHA	
TP50	KAWASAKI	



メーカー製造中止  
品番のお知らせ



【TP29～TP35】はメーカー製造中止のため、在庫数に限りがあります。ご注文前にお問い合わせください。

30  
ページ

ブランクキーカタログ

SILCA 第4版・第4.01版

TP 36(TOY43MH)	TOYOTA			
TP 37(TOY48MH)	TOYOTA			
TP 38(TOY40MH)	TOYOTA			
TP 39(NSN14MH)	NISSAN			
TP 40(HON66MH)	HONDA			
TP 41(HON70MH)	HONDA			
TP 42(MIT8MH)	MITSUBISHI			
TP 43(MIT11RMH)	MITSUBISHI			
TP 44(DAT17MH)	SUBARU			
TP 45(SZ11RMH)	SUZUKI			
TP 46(SZ12MH)	SUZUKI			
TP 47(SZ17RMH)	SUZUKI			
TP 48(MAZ24RMH)	MAZDA			
TP 49(YH35RMH)	YAMAHA			
TP 50(KW16MH)	KAWASAKI			

36 ページ  
 ブランクキーカタログ  
**SILCA** 第4版・第4.01版

**TP 36** 適応メーカー **TOYOTA** (FB)

**TOY43MH**  
 .....  
 10001-15000  
 50000-59999  
 60000-69999  
 25001-26200

MH90 (別売品)  
 または  
 MH-TA (別売品)

P443  
 10 8  
 514  
 1420  
 1552  
 2751  
 2756

RW4plusまたはRW4+P-BOXが必要です。

**TP 37** 適応メーカー **TOYOTA** (FB)

**TOY48MH**  
 .....  
 40000-49999

MH90 (別売品)  
 または  
 MH-TA (別売品)

P443  
 5  
 S397  
 S855

RW4plusまたはRW4+P-BOXが必要です。

**TP 38** 適応メーカー **TOYOTA** (FB)

**TOY40MH**  
 .....  
 1-5000  
 L ..... 0001-1000  
 G ..... 0001-2500  
 J ..... 0001-2500  
 K ..... 0001-2500  
 P ..... 0001-2500  
 ..... 30001-31200

MH90 (別売品)  
 または  
 MH-TA (別売品)

P443  
 8  
 480  
 S24  
 S232  
 S765  
 S819  
 S853  
 S1001  
 S1122  
 S1150

RW4plusまたはRW4+P-BOXが必要です。

37 ページ  
 ブランクキーカタログ  
**SILCA** 第4版・第4.01版

**TP 39** 適応メーカー **NISSAN** (FB)

**NSN14MH**  
 .....  
 1-22185  
 ..... 30001-37850

MH90 (別売品)  
 または  
 MH-TA (別売品)

P443  
 10  
 607

RW4plusまたはRW4+P-BOXが必要です。

**TP 40** 適応メーカー **HONDA** (FB)

**HON66MH**  
 ..... (SUB) K001-N718  
 ..... (MAIN) K001-N718  
 ..... 5001-8442

MH90 (別売品)  
 または  
 MH-TA (別売品)

P443  
 6+6  
 148  
 S582  
 S619

RW4plusまたはRW4+P-BOXが必要です。

**TP 41** 適応メーカー **HONDA** (FB)

**HON70MH**  
 .....  
 1-2-3  
 ..... 5001-8442

MH90 (別売品)  
 または  
 MH-TA (別売品)

P443  
 8  
 148  
 262

RW4plusまたはRW4+P-BOXが必要です。

37 ページ  
SILCA  
第4版・第4.01版  
ブランクキーカタログ

**TP 42** 適応メーカー **MITSUBISHI** (FB)

MH90 (別売品)  
または  
MH-TA (別売品)

**MIT8MH**  
E . . . . 5001-7000  
E . . . . 7001-7700

RW4plusまたはRW4+P-BOXが  
必要です。

**TP 43** 適応メーカー **MITSUBISHI** (FB)

MH90 (別売品)  
または  
MH-TA (別売品)

**MIT11RMH**  
. . . . . 30010-32009

RW4plusまたはRW4+P-BOXが  
必要です。

**TP 44** 適応メーカー **SUBARU** (FB)

MH90 (別売品)  
または  
MH-TA (別売品)

**DAT17MH**  
T . . . . 1-3000

RW4plusまたはRW4+P-BOXが  
必要です。

38 ページ  
SILCA  
第4版・第4.01版  
ブランクキーカタログ

**TP 45** 適応メーカー **SUZUKI** (FB)

MH90 (別売品)  
または  
MH-TA (別売品)

**SZ11RMH**  
. . . . . 18100-19299  
. . . . . 19300-19617

RW4plusまたはRW4+P-BOXが  
必要です。

**TP 46** 適応メーカー **SUZUKI** (FB)

MH90 (別売品)  
または  
MH-TA (別売品)

**SZ12MH**  
U . . . . 1-2000

RW4plusまたはRW4+P-BOXが  
必要です。

**TP 47** 適応メーカー **SUZUKI** (FB)

MH90 (別売品)  
または  
MH-TA (別売品)

**SZ17RMH**

RW4plusまたはRW4+P-BOXが  
必要です。

**38**  
ページ

**SILCA**  
ブラシカキーカタログ  
第4版・第4.01版

適応メーカー **MAZDA** (FB)

**TP 48**

MH90 (別売品)  
または  
MH-TA (別売品)

MAZ24RMH  
..... 10100-12283

RW4plusまたはRW4+P-BOXが  
必要です。

ブラシカキーカタログ  
**SILCA** 第4版・第4.01版

**裏表紙**

【お願い】  
貼り付けページがありませんので、恐れ入りますが、裏表紙に貼り付けていただくか、別途保管いただきますようお願いいたします。

◀ 貼り付けページ



**TRANSPONDER  
KEY BLANK**



**TP**

**TP 49**

適応メーカー **YAMAHA** (FB)

**TP 50**

適応メーカー **KAWASAKI** (FB)

YH35R  
MH

MH90 (別売品)  
または  
MH-TA (別売品)

P443

7

289

YH35RMH  
A ..... 7001-8500  
B ..... 7001-8000  
C ..... 7001-8000

KW16  
MH

MH90 (別売品)  
または  
MH-TA (別売品)

P443

6

151

KW16MH  
Z .....  
5001-6000

RW4plusまたはRW4+P-BOXが  
必要です。

RW4plusまたはRW4+P-BOXが  
必要です。



2012.8 不許可複製 © 株式会社クローバー

● シリカキー (SP・SS) ブランク価格と異なりますのでお問い合わせ下さい。



**裏表紙**